

**Commune :** ASSERAC

**Plage :** PONT MAHE

044000507

**Contrôle sanitaire** Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classement de la qualité de l'eau**

2022



**Qualité de l'eau de baignade**

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

## Surveillance sanitaire 2023

**Interprétation sanitaire du dernier prélèvement**

### Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water  
Wasser von guter bakteriologischer Qualität  
Water van goede bacteriologische kwaliteit  
Agua de buena calidad bacteriológica

**Résultats du contrôle sanitaire**

	01 juin	21 juin
Date du prélèvement		06:55
Heure du prélèvement		
Qualification du prélèvement	Bon	Bon
Affichage sur site	-	absence
Fréquentation lors du plv	-	faible
Température de l'air	°C	16,0
Température de l'eau	°C	20,0
Transparence	-	<1,0
Coloration de l'eau	-	normale
Escherichia Coli	UFC/100mL	<15
Entérocoques	n/(100mL)	<15

**Qualification d'un prélèvement d'eau de mer**



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ le Directeur de la Santé Publique  
et Environnementale  
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER